



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Protocollo numero: **3875 / 2023**

Data registrazione: **13/04/2023**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **533_circolare manutenzione.pdf**

IPA: **istsc_miis06200v**

Oggetto: **533_circolare manutenzione.**

Destinatario:

AI DOCENTI

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

AI PROFF GRECO E NOBILI

ALLA DSGA

AL PERSONALE ATA

AL SITO / AGLI ATTI

Ufficio/Assegnatario:

ANGILELLA VINCENZA (DIDATTICA)

Protocollato in:

2754 - CIRCOLARI a.s.2022/23

Titolo: **1 - AMMINISTRAZIONE**

Classe: **4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Circolare Interna N.533

Cesano Maderno, 13.04.2023

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AI PROFF. GRECO E NOBILI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITO/AGLI ATTI

OGGETTO: comunicazione norme di sicurezza e zone di interdizione all'utenza causa interventi di manutenzione dell'intero edificio

Preso atto dell'inizio degli interventi di manutenzione che interesseranno l'intero edificio scolastico, in accordo e su indicazioni del Direttore dei Lavori, dell'R.S.P.P. e degli A.S.P.P. da domani venerdì 14/04/2023 e fino a nuova comunicazione si applicano le seguenti prime direttive:

- sono interdette tutte le aree recintate;
- la zona del parcheggio interno viene interdetta alla sosta ed al transito delle auto;
- rimane accessibile, della suddetta zona, l'ingresso e la sosta solo alle biciclette e moto, che devono essere parcheggiate **esclusivamente** nelle aree loro dedicate e delimitate. Il conducente, una volta parcheggiato il mezzo, **deve accedere in Istituto esclusivamente** dal varco principale di Via De Gasperi, 6;
- **durante gli intervalli** tutta la zona parcheggio, comprese le aree destinate alle biciclette e moto viene interdetta;
- nelle aule, la zona segnalata con nastro bianco-rosso, che distanzia di un metro i banchi dalle finestre, **è interdetta a tutti e deve essere costantemente mantenuta e ripristinata dall'ASPP in caso di rottura del nastro.** Di tale evenienza ne deve essere data tempestiva ed immediata comunicazione alla Vicepresidenza. Durante l'orario scolastico **le finestre** devono rimanere **chiuse**; è possibile il ricambio dell'aria per il tempo strettamente necessario solo in presenza del docente in servizio e a **condizione che** l'area limitrofa alle finestre non sia interessata dai lavori di manutenzione;
- nei bagni, la zona segnalata con nastro bianco-rosso, che distanzia di un metro l'area dalle finestre, **è interdetta a tutti e deve essere costantemente mantenuta e ripristinata dall'ASPP in caso di rottura del nastro.** Di tale evenienza ne deve essere data tempestiva ed immediata comunicazione da parte del Collaboratore scolastico del piano, alla Vicepresidenza. Durante l'orario scolastico **le finestre** devono rimanere **chiuse**; solo il Collaboratore scolastico può aprire le finestre per garantire il ricambio dell'aria, per il tempo strettamente necessario e a **condizione che** l'area limitrofa alle finestre non sia interessata dai lavori di manutenzione.

- per motivi di sicurezza tutti i lavoratori che rimangono in istituto oltre l'orario di servizio, sono tenuti a segnalare la loro presenza compilando debitamente l'apposito registro depositato in centralino.

Vista la natura itinerante dei lavori, in accordo e su indicazioni del Direttore dei Lavori, dell'R.S.P.P. e degli A.S.P.P. verranno tempestivamente pubblicate successive direttive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dottorssa Alberta Liuzzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse